


Common Rail Injectoare

Compania **Autonorma** permite returnarea piesei vechi. După acceptarea piesei vechi, clientului i se returnează fie întreaga garanție, o garanție redusă sau garanția este reținută de companie. Condițiile de acceptare a pieselor vechi diferă în funcție de categorie și determină dacă o anumită piesă poate fi recondiționată sau nu. Piesa veche este inspectată și evaluată la primire conform condițiilor specificate în acest document. În mod simplificat, piesele vechi sunt clasificate în categoriile **A, B și C**. Dacă piesa este clasificată drept A grade, nu se **aplică nicio reținere**, pentru B grade garanția este **redușă**, iar pentru C grade aceasta **nu este rambursată**. Reținerile variază în funcție de categoria piesei.

A – GRADE Reținere din depozit: **0 %**

Piesă completă, fără părți lipsă sau deteriorări 	Conector electric fără deteriorări 	Etichetă lizibilă 	Unitate Piezo neafectată / nescurtcircuitată  BOSCH PIEZO 0445115xxx 0445116xxx 0445117xxx 0445118xxx SIEMENS/VDO 5WS40539 5WS40745 5WS40536 5WS40156 5WS40xxx INFORMAȚII SUPLEMENTARE info@autonorma.ro
---	--	--	--

B – GRADE Reținere din depozit: **50 %**

Manșon lipsă 	Conector deteriorat – zgârieturi 	Suport lipsă 
--	---	--


C – GRADE Reținere din depozit: **100 %**

Injectoare de corp deteriorate 	Fir deteriorat 	Conector grav deteriorat – rupt 	Corp de piesă grav avariata / crăpat 
Etichetă lipsă / ilizibilă 	Corodare profundă 	Piesă demontată / incompletă 	Corpul de injecție nu are forma sa originală din cauza șlefuirii sau a altor interferențe externe 

Deversare deteriorată sau slăbită



Piuliță deteriorată



Corp al piesei carbonizat



Tăieturi pe corpul piesei



N – GRADE Reținere din depozit: **100 %**

Unitate Piezo defectă / în scurtcircuit

BOSCH PIEZO
0445115xxx
0445116xxx
0445117xxx
0445118xxx

SIEMENS/VDO
5WS40539
5WS40745
5WS40536
5WS40156
5WS40xxx

INFORMAȚII SUPPLEMENTARE
www.autonorma.ro/Resurse/Manual_Piezo.pdf

